

## Modelli SLICE del 2015-2016

### Ispezione dei supporti per il montaggio del freno posteriore

#### Informazioni sulla comunicazione di servizio

Abbiamo riscontrato che alcuni modelli SLICE del 2015-2016 potrebbero non avere i supporti per il freno posteriore rivettati. Un numero davvero molto contenuto di telai è stato spedito senza i rivetti necessari al rafforzamento dei supporti per il freno che sono tuttavia incollati. Se i rivetti non sono stati installati sul telaio, come mostrato nella foto di sinistra, il telaio



#### Che cosa fare:

Per i telai SLICE del 2015-2016 elencati sotto, vi preghiamo di ispezionare il vostro stock ed assicurarvi che i rivetti siano presenti come nella foto di sinistra. Durante l'assistenza di routine della bici di qualsiasi cliente, vi preghiamo di controllare la presenza dei rivetti sui supporti del freno posteriore. Se tutti i rivetti sono al loro posto la bici è OK e non ci sono ulteriori azioni da prendere.

**Qualora dovessero mancare i rivetti, foto di destra, vi preghiamo di contattare il Customer Service per ottenere informazioni su come richiedere un nuovo telaio in garanzia.**

#### 2015-2016 Slice Model List

SKU	DESCRIPTION
C18106M1048	700 M Slice HM Black Inc. BLE 48
C18106M1051	700 M Slice HM Black Inc. BLE 51
C18106M1054	700 M Slice HM Black Inc. BLE 54
C18106M1057	700 M Slice HM Black Inc. BLE 57
C18106M1060	700 M Slice HM Black Inc. BLE 60
CM21104801	700 M Slice HM D/A Di2 RED 48
CM21105101	700 M Slice HM D/A Di2 RED 51
CM21105401	700 M Slice HM D/A Di2 RED 54
CM21105701	700 M Slice HM D/A Di2 RED 57
CM21106001	700 M Slice HM D/A Di2 RED 60
CM21134801	700 M Slice SM Ult Di2 REP 48
CM21135101	700 M Slice SM Ult Di2 REP 51

SKU	DESCRIPTION
CM21135401	700 M Slice SM Ult Di2 REP 54
CM21135701	700 M Slice SM Ult Di2 REP 57
CM21136001	700 M Slice SM Ult Di2 REP 60
CM21144801	700 M Slice SM Ult CRB 48
CM21145101	700 M Slice SM Ult CRB 51
CM21145401	700 M Slice SM Ult CRB 54
CM21145701	700 M Slice SM Ult CRB 57
CM21146001	700 M Slice SM Ult CRB 60
CM21244801	700 M Slice SM 105 REP 48
CM21245101	700 M Slice SM 105 REP 51
CM21245401	700 M Slice SM 105 REP 54
CM21245701	700 M Slice SM 105 REP 57
CM21246001	700 M Slice SM 105 REP 60

#### AVVERTENZE

Le informazioni sono destinate a essere utilizzate esclusivamente dai meccanici professionali dei rivenditori autorizzati Cannondale. Sono necessari attrezzi e competenze speciali. I proprietari delle bici non devono eseguire i lavori illustrati. Le conseguenze possono essere gravi ferite o ingenti danni.

Per ulteriori informazioni riguardo questo Service Bulletin potete chiamare il nostro Servizio Clienti al numero:

**Italy** : 0294756239

**Switzerland** : 0615880767