

SLICE 2015-2016

Inspección del soporte del freno trasero

Acerca de este boletín de servicio

Hemos detectado que algunos modelos de Slice de 2015-2016 pueden carecer de remaches en las pletinas de soporte del freno trasero. Un pequeño número de cuadros pueden haber sido mandados sin los remaches. Dichos remaches refuerzan la unión pegada de las pletinas de soporte del freno trasero con el cuadro. En caso que halle un cuadro que carezca de los remaches que se muestran en la figura de la izquierda, deberá reemplazarlo.

**Acciones a emprender:**

Para los modelos de Slice 2015-2016 listados más abajo, inspeccione las unidades de que disponga en stock y asegúrese de que tienen instalados los remaches. Por favor, asegúrese de que las bicicletas de sus clientes tengan las pletinas de soporte del freno trasero remachadas al cuadro durante el transcurso de los mantenimientos periódicos. En caso que el cuadro cuente con los remaches, puede ser usado normalmente y no hace falta emprender acción alguna.

En caso que el cuadro no tenga la pletina de soporte del freno trasero remachada (vea la figura de la derecha), realice una solicitud de garantía a través del B2B de Cycling Sports Group para obtener un nuevo cuadro.

2015-2016 Slice Model List

SKU	DESCRIPTION	SKU	DESCRIPTION
C18106M1048	700 M Slice HM Black Inc. BLE 48	CM21135401	700 M Slice SM Ult Di2 REP 54
C18106M1051	700 M Slice HM Black Inc. BLE 51	CM21135701	700 M Slice SM Ult Di2 REP 57
C18106M1054	700 M Slice HM Black Inc. BLE 54	CM21136001	700 M Slice SM Ult Di2 REP 60
C18106M1057	700 M Slice HM Black Inc. BLE 57	CM21144801	700 M Slice SM Ult CRB 48
C18106M1060	700 M Slice HM Black Inc. BLE 60	CM21145101	700 M Slice SM Ult CRB 51
CM21104801	700 M Slice HM D/A Di2 RED 48	CM21145401	700 M Slice SM Ult CRB 54
CM21105101	700 M Slice HM D/A Di2 RED 51	CM21145701	700 M Slice SM Ult CRB 57
CM21105401	700 M Slice HM D/A Di2 RED 54	CM21146001	700 M Slice SM Ult CRB 60
CM21105701	700 M Slice HM D/A Di2 RED 57	CM21244801	700 M Slice SM 105 REP 48
CM21106001	700 M Slice HM D/A Di2 RED 60	CM21245101	700 M Slice SM 105 REP 51
CM21134801	700 M Slice SM Ult Di2 REP 48	CM21245401	700 M Slice SM 105 REP 54
CM21135101	700 M Slice SM Ult Di2 REP 51	CM21245701	700 M Slice SM 105 REP 57
		CM21246001	700 M Slice SM 105 REP 60

ADVERTENCIA

Información destinada únicamente para el uso por mecánicos profesionales en distribuidores autorizados de Cannondale. Se requieren herramientas y habilidades especiales. Los propietarios de las bicicletas no deben ejecutar el trabajo descrito. Se podrían causar graves lesiones o daños.

En caso tenga dudas sobre el presente Boletín de Servicio, contacte con nuestro servicio de atención al cliente llamando al

+34 91 198 07 54 (ES)

+351 211 141 321 (PT)