


クイックリリースリコールのお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃は弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、キャノンデール製品に採用しております「クイックリリース」におきまして、カムレバーが180°以上開き、ディスクローターと接触する可能性があることが判明しました。走行中に接触した場合、フロントホイールが脱落したり、コントロールを失って転倒する可能性があります。

ご愛用中のお客様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、お客様の安全のため何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具



左図：クイックリリースレバーがディスクブレーキローターに接触する可能性がある状態

右図：クイックリリースレバーとディスクブレーキローターに十分なクリアランスがある状態

対象製品：1998年から2015年モデルのうち、クイックリリースが完全に開放した状態、ディスクローターとの間隔が6mm未満の場合。なお、クイックリリースが完全に開放した状態、ディスクローターとの間隔が6mm以上の場合は対象外となります。

その他ご不明点・ご質問がございましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。

キャノンデール・ジャパン株式会社

電話：06-6330-1801

受付時間：平日9：30～18：00