


2015-2016 SLICE

Kontrolle hintere Bremsaufnahme

Über diese Service-Mitteilung

Wir haben festgestellt, dass einige der 2015 – 2016 Slice MS Modelle nicht über die benötigte Niete an der Bremsaufnahme verfügen. Eine sehr kleine Anzahl an Rahmen wurde ohne die Nieten ausgeliefert. Die Nieten sind zur Verstärkung der Bremsaufnahme erforderlich. Wenn die Nieten nicht in der Aufnahmen installiert sind, wie unten links zu sehen ist, muß der Rahmen ausgetauscht werden.



Erforderliche Maßnahmen

Bei den unten aufgeführten 2015 – 2016 Slice Modellen kontrollieren Sie bitte die bevorrateten Bikes, um sicher zu gehen, dass die Nieten wie oben links zu sehen installiert sind. Während dem normalen Service an jedem betroffenen Kundenrad, kontrollieren Sie bitte ob sich die Nieten in der Aufnahme befindet. Wenn alle Nieten vorhanden sind, ist das Rad sicher und keine Maßnahme erforderlich.

Falls die Nieten fehlen sollten, wie oben rechts zu sehen, kontaktieren Sie bitte ihren CSG Customer Service um Informationen zu erhalten wie Sie einen neuen Ersatzrahmen bekommen. Kontakt Informationen siehe unten.

2015-2016 Slice Model List

SKU	DESCRIPTION
C18106M1048	700 M Slice HM Black Inc. BLE 48
C18106M1051	700 M Slice HM Black Inc. BLE 51
C18106M1054	700 M Slice HM Black Inc. BLE 54
C18106M1057	700 M Slice HM Black Inc. BLE 57
C18106M1060	700 M Slice HM Black Inc. BLE 60
CM21104801	700 M Slice HM D/A Di2 RED 48
CM21105101	700 M Slice HM D/A Di2 RED 51
CM21105401	700 M Slice HM D/A Di2 RED 54
CM21105701	700 M Slice HM D/A Di2 RED 57
CM21106001	700 M Slice HM D/A Di2 RED 60
CM21134801	700 M Slice SM Ult Di2 REP 48
CM21135101	700 M Slice SM Ult Di2 REP 51

SKU	DESCRIPTION
CM21135401	700 M Slice SM Ult Di2 REP 54
CM21135701	700 M Slice SM Ult Di2 REP 57
CM21136001	700 M Slice SM Ult Di2 REP 60
CM21144801	700 M Slice SM Ult CRB 48
CM21145101	700 M Slice SM Ult CRB 51
CM21145401	700 M Slice SM Ult CRB 54
CM21145701	700 M Slice SM Ult CRB 57
CM21146001	700 M Slice SM Ult CRB 60
CM21244801	700 M Slice SM 105 REP 48
CM21245101	700 M Slice SM 105 REP 51
CM21245401	700 M Slice SM 105 REP 54
CM21245701	700 M Slice SM 105 REP 57
CM21246001	700 M Slice SM 105 REP 60

WARNUNG

Diese Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Mechaniker bei Cannondale-Vertragshändlern. Es werden spezielle Werkzeuge und Fähigkeiten benötigt. Fahrradbesitzer dürfen die beschriebenen Arbeiten nicht durchführen. Gravierende Verletzungen oder Beschädigungen könnten die Folge sein.

Falls Fragen auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Customer Service unter den folgenden Nummern:

Switzerland : 0615880767
Germany : 07614888022
Austria: 012675922