

Safety Recall Notice

Einige unserer verkauften Cannondale Räder sind mit Scheibenbremsen und einem vorderen Schnellspanner ausgestattet. Dieser Schnellspanner kann unter Umständen mit der vorderen Brems Scheibe in Kontakt kommen, wenn dieser nicht ordnungsgemäß geschlossen, oder in offenem Zustand gefahren, wird.

Abbildung 1. zeigt den möglichen Kontakt zwischen dem Schnellspannerhebel und der Brems Scheibe.

Abbildung 2. zeigt die richtige Position des Schnellspannerhebels. Hier ist es nicht möglich, dass der Schnellspannerhebel die Scheibenbremse berührt.

Wenn der Schnellspanner, wie in Abbildung 1. beschrieben, nicht ordnungsgemäß geschlossen oder in geöffnetem Zustand verwendet wird, kann sich der Schnellspannerhebel in der Scheibenbremse verfangen. Unter diesen Umständen kann sich das vordere Laufrad von der Federgabel lösen. Folglich kann es zu einem abrupten Stopp des Rades kommen, sodass der Fahrer die Kontrolle über das Rad verliert. Dadurch besteht ein Verletzungsrisiko.




Abbildung1. Schnellspanner mit Gefahr des möglichen Kontakts von Hebel und Scheibenbremse.




Abbildung 2. Schnellspanner mit richtigem Abstand zwischen Hebel und Scheibenbremse.

Betroffene Modelle: Jedes Cannondale Rad welches mit Scheibenbremsen und Schnellspanner ausgerüstet ist, kann von dem Rückruf betroffen sein, wenn der Schnellspannerhebel im geöffnetem Zustand Kontakt mit der Scheibenbremse haben kann. Räder mit einem Schnellspanner an der Vorderradnabe, welcher einen Mindestabstand von mindestens 6mm in geöffneten Zustand zwischen Bremsscheibe und der Oberkante des Schnellspanners aufweist, sind nicht von diesem Rückruf betroffen. Dieser Abstand kann mit der Breite eines handelsüblichen Bleistiftes nachgemessen werden. Wenn der Bleistift zwischen dem komplett geöffneten Schnellspanner und der Bremsscheibe Platz hat, ist dieses Rad nicht betroffen.

Für nähere Informationen besuchen Sie bitte www.quickreleaserecall.com.

Vorgangsweise wenn Ihr Rad betroffen ist: Wenn Ihr Rad betroffen ist, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Cannondale Händler. Dieser wird Ihnen einen kostenlosen Austausch des Schnellspanners vornehmen.