

IMPORTANTE AVVISO DI RICHIAMO

April 2007 120853.PDF

Biciclette Cannondale 2007 e 2008 con guarnitura in carbonio Cannondale System Integrated (2 pezzi, perno integrato)

In collaborazione con la Consumer Product Safety Commission statunitense stiamo conducendo un controllo sulle guarniture montate nei seguenti modelli di biciclette. Se possedete uno di questi modelli vi chiediamo gentilmente di non utilizzare la bicicletta fino a quando questa avra' potuto essere ispezionata da un rivenditore Cannondale.

Biciclette 2007

Bad Boy Carbon

Taurine Carbon SI 2SL

Rush Carbon SI 2

Synapse Carbon SI SL Dura Ace

Synapse Carbon SI SL Ultegra

Cyclocross SI SL Ultegra

System 6 Team SI Ultegra Compact

System 6 Team Sram Force

System 6 Team SI Ultegra

Six 13 Slice Dura Ace

Six 13 Slice Ultegra

Cyclocross SL 1 Compact Drive

Biciclette 2008

Synapse Carbon SI SL

Synapse SL Ultegra

Qual'e' il problema? In alcuni casi isolati, FSA (il nostro fornitore per pedivelle in carbonio) ha eseguito incorrettamente il trattamento del perno integrato del movimento centrale di queste guarniture. Questo errore puo' provocare la rottura completa del perno del movimento centrale con gravi rischi per il ciclista.

Cosa fa il mio rivenditore? Smonta la guarnitura e ne pulisce e ispeziona il perno. Se verranno rilevate delle crepe la guarnitura verra' sostituita a costo zero. In caso contrario la guarnitura verra' rimontata e potra' essere utilizzata regolarmente. Vi preghiamo di notare che non c'e' stato nulla di sbagliato nella progettazione del pezzo, ma il problema e' dovuto ad un errore nella produzione di alcuni perni del movimento centrale. Di seguito trovate immagini delle guarniture in questione:



Guarnitura da strada in carbonio



Guarnitura da mtb in carbonio

L'ingranaggi e la grafica possono essere differenti

Domande ? Per esempio, dove si trova il rivenditore piu' vicino? Contattateci ai seguenti recapiti :

CANNONDALE USA (CUSA)

Cannondale Bicycle Corporation
172 Friendship Road
Bedford, Pennsylvania 15522
(Voice): 1-800-BIKEUSA
(Fax): 814-623-6173
custserv@cannondale.com
URL: <http://www.cannondale.com>

CANNONDALE AUSTRALIA

(CA)
Unit 6, 4 Prosperity Parade
Warriewood N.S.W 2102
Australia
Phone: (02) 9979 5851
Fax: (02) 9979 5688
cannondaleaustralia@cannondale.com

CANNONDALE JAPAN (CJ)

12-5 Harayamadai
5-cho Sakai City
Osaka, Japan 590-0132
(Voice): 011.81.722.99.9399
(Fax): 0722-93-6166
cjcustserv@cannondale.com

CANNONDALE EUROPE

(CE)
mail: Postbus 5100
visits: Hanzepoort 27
7570 GC Oldenzaal
Netherlands
(Voice): + 41 61.4879380
(Fax): 31-5415-14240
servicesdeskurope@cannondale.com