

## 2007 en 2008 Cannondale racefietsen en Mountainbikes met Cannondale System Integrated 2-delige Cranksets

In samenwerking met de U.S. Consumer Product Safety Commission roept Cannondale de cranksets terug die betrekking hebben op onderstaande producten. Bent u in het bezit van een van onderstaande Cannondale fietsen of cranksets dan adviseren we u dringend deze te laten inspecteren door uw Cannondale dealer alvorens deze weer te gebruiken.

### 2007 Bikes

Bad Boy Carbon  
Taurine Carbon SI 2SL  
Rush Carbon SI 2  
Synapse Carbon SI SL Dura Ace  
Synapse Carbon SI SL Ultegra  
Cyclocross SI SL Ultegra  
System 6 Team SI Ultegra Compact  
System 6 Team Sram Force  
System 6 Team SI Ultegra  
Six 13 Slice Dura Ace  
Six 13 Slice Ultegra  
Cyclocross SL 1 Compact Drive

### 2008 Bikes

Synapse Carbon SI SL  
Synapse SL Ultegra

Wat is er mis? FSA, de fabrikant van de door Cannondale ontwikkelde cranksets heeft mogelijk een fout gemaakt bij de hittebehandeling van de as tijdens het productieproces. Deze productiefout kan barsten in de as veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat het complete crankset losloopt met eventueel serieuze verwondingen of overlijden tot gevolg!

Wat gaat mijn dealer doen? Het demonteren van de crankset, schoonmaken en inspecteren van de trapas op barsten. Mochten er barsten geconstateerd worden dan zult u een nieuwe crankset van Cannondale zonder enige kosten ontvangen. Mochten er geen barsten geconstateerd worden dan zal uw crankset weer gemonteerd worden en u kunt uw fiets weer normaal gebruiken. We willen u erop wijzen dat er niets mis is met het design. Het probleem omvat slechts een productiefout bij enkele trapassen. Om u een beeld te geven hoe de betrofden cranksets eruit zien. Zie dan beneden:



Dit is een 2 delige wegrace carbon crankset



Dit is een 2 delige mountain carbon crank.

De kettingbladen en het opschrift kunnen verschillen van de afbeeldingen.

Vragen? Zoals waar kan ik de dichtstbijzijnde dealer vinden? Zie contactinfo beneden:

**CANNONDALE USA (CUSA)**  
Cannondale Bicycle Corporation  
172 Friendship Road  
Bedford, Pennsylvania 15522  
(Voice): 1-800-BIKEUSA  
(Fax): 814-623-6173  
custserv@cannondale.com  
URL: <http://www.cannondale.com>

**CANNONDALE AUSTRALIA (CA)**  
Unit 6, 4 Prosperity Parade  
Warriewood N.S.W 2102  
Australia  
Phone: (02) 9979 5851  
Fax: (02) 9979 5688  
[cannondaleaustralia@cannondale.com](mailto:cannondaleaustralia@cannondale.com)

**CANNONDALE JAPAN (CJ)**  
12-5 Harayamadai  
5-cho Sakai City  
Osaka, Japan 590-0132  
(Voice): 011.81.722.99.9399  
(Fax): 0722-93-6166  
[cjcustserv@cannondale.com](mailto:cjcustserv@cannondale.com)

**CANNONDALE EUROPE (CE)**  
mail: Postbus 5100  
visits: Hanzepoort 27  
7570 GC Oldenzaal  
Netherlands  
(Voice): + 41 61.4879380  
(Fax): 31-5415-14240  
[servicedeskeurope@cannondale.com](mailto:servicedeskeurope@cannondale.com)