

## 2007 and 2008 Cannondale Road und Mountain Bikes Mit Cannondale System Integrated 2-Piece Kurbeln

In Zusammenarbeit mit der 'U.S. Consumer Product Safety Commission' starten wir einen Rückruf der Kurbeln auf den folgenden Modellen. Sollten Sie eines dieser Fahrräder besitzen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Cannondale-Händler für eine Inspektion und fahren Sie nicht mehr auf dem Rad.

### 2007 Bikes

Bad Boy Carbon  
Taurine Carbon SI 2SL  
Rush Carbon SI 2  
Synapse Carbon SI SL Dura Ace  
Synapse Carbon SI SL Ultegra  
Cyclocross SI SL Ultegra  
System 6 Team SI Ultegra Compact  
System 6 Team Sram Force  
System 6 Team SI Ultegra  
Six 13 Slice Dura Ace  
Six 13 Slice Ultegra  
Cyclocross SL 1 Compact Drive

### 2008 Bikes

Synapse Carbon SI SL  
Synapse SL Ultegra

Was ist defekt? FSA hat einige Modelle der Tretlagerachsen falsch hitzebehandelt. Dieser Herstellungsfehler verursacht Risse, die zum Versagen der Kurbel führen können mit Risiko auf einen Unfall mit evtl. Verletzungs- oder Todesfolge.

Was wird mein Händler machen? Die Kurbel entfernen, reinigen und die Tretlagerachse auf Risse inspizieren. Sollten Risse festgestellt werden erhalten sie kostenlos ein neue Kurbel, ansonsten wird die Kurbel wieder eingesetzt und können Sie diese weiterverwenden. Bitte beachten Sie: Es handelt sich nicht um ein Konstruktionsfehler. Das Problem ist ein Fertigungsfehler bei einigen wenigen Tretlagerachsen. Wie sehen die betroffenen Kurbeln aus? Siehe unten:



Die "2-piece road carbon" Kurbel  
Kettenblätter können variieren



Die "2-piece mountain carbon" Kurbel  
Kettenblätter können variieren

Fragen? z.B. Wer ist mein nächster Händler? Bitte sehen Sie die aufgeführten Kontaktdaten:

**CANNONDALE USA (CUSA)**  
Cannondale Bicycle Corporation  
172 Friendship Road  
Bedford, Pennsylvania 15522  
(Voice): 1-800-BIKEUSA  
(Fax): 814-623-6173  
custserv@cannondale.com  
URL: <http://www.cannondale.com>

**CANNONDALE AUSTRALIA (CA)**  
Unit 6, 4 Prosperity Parade  
Warriewood N.S.W 2102  
Australia  
Phone: (02) 9979 5851  
Fax: (02) 9979 5688  
cannondaleaustralia@cannondale.com

**CANNONDALE JAPAN (CJ)**  
12-5 Harayamadai  
5-cho Sakai City  
Osaka, Japan 590-0132  
(Voice): 011.81.722.99.9399  
(Fax): 0722-93-6166  
cjcustserv@cannondale.com

**CANNONDALE EUROPE (CE)**  
mail: Postbus 5100  
visits: Hanzepoort 27  
7570 GC Oldenzaal  
Netherlands  
(Voice): + 41 61.4879380  
(Fax): 31-5415-14240  
servicedeskeurope@cannondale.com