

Biciclette e kit telaio Dave Cannondale anno 2021-23



INTERROMPERE L'USO DELLA BICICLETTA

- Contattate il vostro rivenditore autorizzato Cannondale per fissare un appuntamento per la sostituzione gratuita del telaio. I clienti possono visitare il sito Web <https://www.cannondale.com/en-us/safety-and-recalls> o chiamare il numero 800-245-3872 per ottenere maggiori informazioni.

Noi di Cannondale sappiamo che i nostri ciclisti esigono il massimo livello di prestazioni, qualità e sicurezza. Per questo, ci impegniamo a rispettare questa vostra esigenza sia personalmente sia nella realizzazione dei prodotti Cannondale.

Abbiamo identificato un problema per la sicurezza nelle biciclette e nei kit telaio Dave Cannondale dell'anno 2021-23. Le saldature del tubo sterzo/obliquo della bicicletta possono danneggiarsi e separarsi dal telaio, ponendo il ciclista a rischio di cadute e infortuni. Abbiamo deciso di effettuare un richiamo delle biciclette per fornire un telaio sostitutivo ai ciclisti.

È necessario interrompere immediatamente l'uso della bicicletta e contattare il proprio rivenditore autorizzato Cannondale per fissare un appuntamento per la sostituzione gratuita del telaio della bicicletta. I clienti possono visitare il sito Web <https://www.cannondale.com/en-us/safety-and-recalls> o chiamare il numero 800-245-3872 per ottenere maggiori informazioni.

I rivenditori Cannondale devono controllare le loro biciclette per stabilire se possiedono un modello o un kit telaio Dave Cannondale del 2021-23.

Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la pazienza dimostrata e per aver scelto Cannondale.