

**SICHERHEITSHINWEIS- (DE)**

Alle Mavaro E-Bike-Modelle für Damen, die zwischen November 2013 und heute ausschließlich in Europa verkauft wurden.

Nur Mavaro E-Bike-Modelle für Damen mit einer S-förmigen oberen Stange, wie in diesem Bild gezeigt, sind von diesem Sicherheitshinweis betroffen.

Mavaro Herren- und Mavaro City-Modelle sind NICHT vom Sicherheitshinweis betroffen.

21. Dezember 2015

**Betroffenes Produkt:**

Dieser Sicherheitshinweis betrifft alle Cannondale Mavaro E-Bike-Modelle für Damen, die ausschließlich in Europa verkauft werden und die über einen Durchstiegsrahmen und eine obere Stange in „S-Form“ verfügen, wie im Foto gezeigt ist. Andere Mavaro-Modelle sind NICHT von diesem Sicherheitshinweis betroffen.

**Grund für den Sicherheitshinweis**

Cannondale erkannte ein Problem mit einigen der E-Bike-Rahmen der Mavaro-Damen-Serie mit einer oberen Stange in „S-Form“. Dabei kam es zu Ermüdungsrissen in der oberen Stange und dem Verbindungspunkt zwischen der unteren Stange und dem Motorknoten. Nicht alle Räder mit „S-förmiger“ oberer Stange werden Ermüdungsrisse entwickeln, aber alle Benutzer sollten ihre Räder auf Ermüdungsrisse überprüfen.

**Gefahr:**

Sollte es zu Ermüdungsrissen kommen, werden sich diese über die Zeit verschlechtern und im schlimmsten Fall zu einem Bruch des Rahmens und somit zu Sicherheitsgefahren führen.

Cannondale hat sich der Einhaltung der höchsten Sicherheitsstandards, langfristig hoher Leistung und einer sorgenfreien Nutzung all seiner Fahrräder verpflichtet. **Alle Eigentümer von Mavaro E-Bikes für Damen sollten ihre Räder gründlich auf mögliche Ermüdungsrisse überprüfen. Siehe Seite 2.**

**Abhilfe:**

**Sollte ein Ermüdungsriss entdeckt werden**, stellen Sie die Benutzung des Fahrrads umgehend ein und kontaktieren Sie Ihren zugelassenen Cannondale-Händler. Die weitere Verwendung des Fahrrads nach dem Auftreten von Rissen könnte zu einem Rahmenbruch während des Fahrens führen.

**Sollte kein Ermüdungsriss gefunden werden**, kann das Fahrrad sicher weiter verwendet werden und wird möglicherweise niemals Ermüdungsrisse entwickeln. Weitere Inspektion erforderlich.

Cannondale will sicherstellen, dass alle Benutzer ihre Fahrräder bedenkenlos verwenden können, ohne Sorgen, dass die Rahmen zu einem späteren Zeitpunkt Ermüdungsrisse entwickeln werden. Aus diesem Grund arbeitet Cannondale derzeit daran, eine präventive und proaktive Lösung für alle Besitzer zu erarbeiten.

Bitte registrieren Sie Ihr Fahrrad unter <http://www.cannondale.com>, damit Cannondale Sie kontaktieren kann, sobald eine Lösung verfügbar ist. Einen Link für die Registrierung finden Sie unten in der Hauptseite.

**Sicherheitshinweis auf:**

[www.cannondale.com/en/Europe/Recall-and-Safety-Information](http://www.cannondale.com/en/Europe/Recall-and-Safety-Information)

## SICHERHEITSHINWEIS - (DE)


Alle Mavaro E-Bike-Modelle für Damen, die zwischen November 2013 und heute ausschließlich in Europa verkauft wurden.

### Ist mein E-Bike betroffen?

Nur Damen-Modelle der Serie Mavaro E-Bike (rechts gezeigt) sind betroffen. Diese Modelle haben alle einen Durchstiegsrahmen mit einer unteren Stange und einer „S-förmigen“ oberen Stange.

### Nicht betroffen:

Die folgenden Mavaro-Modelle sind NICHT vom Rückruf betroffen:



### Wie prüfe ich auf Ermüdungsrisse?

Wenn Sie ein Mavaro E-Bike für Damen haben, sollten Sie die obere Stange und die untere Stange des Rahmens wie im Foto gezeigt gründlich reinigen.

Suchen Sie bei einer starken Lichtquelle wie in den Beispielen gezeigt nach Rissen.

Sollten Sie Zweifel haben oder Hilfe benötigen, bringen Sie Ihr Fahrrad zu Ihrem zugelassenen Cannondale-Händler. Verwenden Sie die unten angegebenen regionalen Kontaktinformationen.

Finden Sie einen zugelassenen Cannondale-Händler unter:  
[www.cannondale.com](http://www.cannondale.com)

